

# ALL. 2

DOCUMENTO DESCRITTIVO VEICOLO (n.b. : le descrizioni riportate sono indicative e sono da ricondursi all'età e all'uso dei mezzi; non hanno, pertanto, valore di perizia tecnica.)

n.	targa	marca	descrizione sommaria stato CARROZZERIA	descrizione sommaria stato MECCANICA
1	DN23988	Malaguti	buono stato di conservazione	a seguito di fermo prolungato necessita di verifiche per la messa a punto
2	DN23987	Malaguti	buono stato di conservazione	a seguito di fermo prolungato necessita di verifiche per la messa a punto
3	CD366WB	Fiat	Necessità di riparazione	Necessità di riparazione
4	BX132KH	Fiat	sufficiente stato di conservazione	Necessità di riparazione
5	EB937AA	Piaggio	sufficiente stato di conservazione	Necessità di riparazione

